




DICA TÉCNICA ZEN #33

DIFERENÇAS ENTRE OS IMPULSORES ZEN 0294 E 0328




Os impulsores 0294 e 0328 são quase idênticos, porém a altura do engrenamento é distinta, conforme indicado na imagem abaixo.

0294



- Se aplicado o impulsor 0294 no lugar do 0328 não haverá qualquer problema.

0328



- Se aplicado o impulsor 0328 no lugar do 0294 poderá haver danos no impulsor e na cremalheira.



Na dúvida aplique o impulsor 0294.

