



Os impulsores ZEN 0065 e 0323 tem medidas semelhantes, mas o que torna impossível a substituição de um pelo outro é o encaixe do garfo.

0065



T	9	Nº Dentes
G	25.8	Ø Ext. Dentes Pinhão
L	62	Comprimento Total
SPL	10	Nº Estrias
ID	11	Ø Bucha
D	46.3	Ø Capa
RH	3	Prof. Rebaixo mm
		Anti-horário Sentido de Rotação

0323



T	9	Nº Dentes
G	25.8	Ø Ext. Dentes Pinhão
L	62	Comprimento Total
SPL	10	Nº Estrias
ID	11	Ø Bucha
D	46.5	Ø Capa
RH	3	Prof. Rebaixo mm
		Anti-horário Sentido de Rotação